Schede di Attività Amministrative

9

S26 Soprintendenza per i Beni Architetionici e Passaggistici per le province di Milano Bergamo Como Lecco Lodi Monza Pavia Sondrio Valese

S287 Soprintendenza Archeologia, belle artie paesaggio per la citta' metropolitana di Milano

Lombardia Milano Milano MILANO VIALE MONTELLO, 6

mura

Architettura

Viale Montello 6

OPERAZIONI

SPECIFICO

CONDIZIONE

ENTE SCHEDATORE

ENTE COMPETENTE

LOCALIZZAZIONE

BENE

TIPO SCHEDA E GERARCHIA

CODICI CONTENITORE DENOMINAZIONE

ANTEPRIMA

Viale Montello

ista Beni

/INCOLI in rete

😑 🗞 Cartografia Vincoli In Rete

E G Beni culturali immobili

Puntuali

Unearl

a

Ö

Relazione generale e document X Vir Lista Beni

X Vir Lista Beni



+

×



X

0

Û







### Casellari Daziari di P.ta Volta Beni culturali immobili Poligonali































Componenti polig.

Componenti punt

□ Poligonali

☐ Puntuali

Vincoli Indirett

SITI UNESCO

Poligonali

























netodo\_georef provincia

03-03269139-d\_cartarischio cod\_iccd

Via Alessandro Volta, 22, 23 indirizzo

0302269139 alien 01.1189 0302269139 provy 01.1189 0302269139 foto 0303269139 sc 01.1189 d\_contenitore

03 Lombardia

015 Milano MI OG



COMITATO BAIAMONTI VERDE COMUNE scheds redate de C.M.Ferme Arch. Consultant

Milano, 17 SET 2007

Estratto da sito benicultutali.it (06.10.2023)

COMITATO BAIAMONTI VERDE COMUNE Tav. 02 - LOCALIZAZIONE BENI

Ministera por a Beni o lo Staretin Culturali

MILANO (MI) Caselli daziari siti in via A. Volta, 22/23 estratto di individuazione catastale



Inizio della demolizione delle mura di perimetro del Circolo dei Combattenti e Reduci



A demolizione avvenuta delle mura di perimetro del deposito ex falegnameria Feltrinelli

## Tav. 03 - LOCALIZAZIONE BENI

# COMITATO BAIAMONTI VERDE COMUNE Tav.



CONDIZIONE

LOCALIZZAZIONE

TIPO BENE

TIPO SCHEDA E GERARCHIA

Viale Montello

Lista Beni

munici

Porzione di resti di murature abbattute

Rilievo fotografico dei resti del muro perpendicolare del deposito a demolizione avvenuta e sostituzione con prefabbricati new jersey e lamiera grecata

Fotografia da sito beniculturali.it