

Aree vulnerabili dal punto di vista idraulico



aree adiacenti ai corsi d'acqua: fascia di 10 m ai sensi RD 523/1904 e/o RD 368/1904

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico



aree a vulnerabilità intrinseca dell'insaturo naturale
potenzialmente molto elevata



aree a soggiacenza < 5 m

Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche



aree che presentano degrado e/o alterazione profonda delle superfici (da foto aeree anni '70)



assenza di dati tecnici sui substrati.
Si ipotizza la presenza locale di materiale riportato,
rinvenibile in gran parte del territorio della città di Milano.

COMUNE DI MILANO

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica

ai sensi della DGR 8/7374 del 28/05/08

AREA SAN CRISTOFORO

Tav. 5: Sintesi

LEGENDA

scala 1:5.000

Luglio 2009